



# Änderungsliste **Butterfly Flarm Display** Software 1.02 zu 2.0

## **Teamfunktionen**

Es ist nun möglich maximal drei Teilnehmer in einer speziellen Teamfarbe zuzuordnen. Um einen Teilnehmer zuzuordnen gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie kurz auf dem vorderen/oberen Drehknopf um in den *FlarmNet* Detailbildschirm des ausgewählten Teilnehmers zu kommen. Drücken Sie nun lang bis die *FlarmID* des Teilnehmers sowie dessen Symbol in der Teamfarbe (orange) erscheint.
- Um den Teilnehmer wieder aus der Teamfarbe zu entfernen wiederholen Sie den Vorgang.

## **Auswahl von Flugzeugen**

Ursprünglich wurde ein anderer Teilnehmer ausgewählt sofern der ausgewählte Teilnehmer ausserhalb des Flarm Empfangsbereiches kam.

Nun bleibt die Auswahl für den gesamten Flug erhalten, falls ein Teilnehmer den Empfangsbereich verlässt bleibt dieser weiterhin ausgewählt und ein „Out Of Range“-Symbol wird angezeigt.

Sobald der betreffende Teilnehmer wieder in den Empfangsbereich kommt wird dieser automatisch wieder angezeigt.

## **Lautstärkeregelung**

Die Lautstärkeregelung wurde in Zuverlässigkeit und Darstellung verbessert.

## **Radaransicht**

Die Auflösung der Radaransicht wurde stark verbessert sodass die Anzeige der Teilnehmer nun „rasterfrei“ stattfindet.

## **Multialarm**

Die Zuverlässigkeit von Multialarmen wurde in manchen Situationen weiterhin verbessert.